



Di2-Adapter B

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Zweiradmechatroniker ist auf unserer Website verfügbar (<https://si.shimano.com>).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese „Gebrauchsanweisung“ sorgfältig vor der Verwendung durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit anderen Akkus als Akkus der Marke BOSCH. Bei Nichtbeachtung kann es zum Bersten, einer Überhitzung oder einer Fehlfunktion kommen.
- Lesen Sie auch die Serviceanleitung für das BOSCH eBike-System.

Hinweis

- Verbinden und trennen Sie den kleinen wasserdichten Steckverbinder nicht immer wieder. Anderenfalls kann die Abdichtung beschädigt werden.
- Die Komponenten sind vollständig wasserdicht und für das Fahren bei Nässe geeignet. Allerdings sollten Sie sie nicht absichtlich in Wasser tauchen.
- Reinigen Sie Ihr Fahrrad nicht mit einem Hochdruckreiniger. Falls Wasser in die Komponenten eindringt, kann dies zu Funktionsproblemen oder Rost führen.

- Behandeln Sie die Komponenten mit Vorsicht, sie dürfen keinen starken Stößen ausgesetzt werden.
- Für Updates der Komponentensoftware wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der SHIMANO-Website.
- Verwenden Sie keinen Verdünner oder andere Lösungsmittel, um die Produkte zu reinigen. Solche Lösungsmittel könnten die Oberfläche beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die E-TUBE-Anschlüsse gelangt.
- Montieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von wärmeabgebenden Geräten. Es besteht die Gefahr, dass die Temperatur der Einheit den Betriebstemperaturbereich überschreitet.
- Wird der Betriebstemperaturbereich überschritten, ist die Einheit so lange nicht betriebsbereit, bis die Temperatur der Einheit wieder im Betriebstemperaturbereich liegt.

Betriebstemperaturbereich	-10 °C - 50 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C - 70 °C


- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Vor dem Fahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

- Sind die Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen?
- Funktioniert die Schaltung leichtgängig?

Bezeichnung der Komponenten



Fehlercode

Werden die Fehlercodes auf dem BOSCH-Display angezeigt, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder eine Vertretung.

Code	Einzelheiten
ID700	Der Di2-Adapter weist möglicherweise eine Fehlfunktion auf.
ID720	Die BOSCH eBike-Antriebseinheit ist nicht mit dem Di2-Adapter kompatibel.
ID724	Die Einstellung des hinteren Schaltsystems schlug fehl.
ID725	Möglicherweise ist im Moment eine mit dem Di2-Adapter inkompatible SEIS* angeschlossen.
ID726	Die SEIS* (Schalteinheit) ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen.
ID727	Der Di2-Schalthebel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen.
ID729	Ein mit SHIMANO STEPS kompatibler Motorunterstützungsschalter ist angeschlossen.
ID799	Die Software-Version der BOSCH eBike-Antriebseinheit wird nicht unterstützt.

* SEIS: SHIMANO ELECTRONIC INTELLIGENT SYSTEM