

Informazioni generali per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA

- Per l'installazione delle parti, procurarsi e leggere attentamente le istruzioni per l'assistenza tecnica. Parti danneggiate, consumate o allentate possono essere causa di infortunio. Raccomandiamo vivamente di usare esclusivamente parti di ricambio Shimano originali.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.


Nota

- Prima dell'uso, lubrificare il cavetto interno e l'interno della guaina per essere certi che scorrono in modo appropriato.
- Il cavo incorporato nel telaio non è molto efficiente e, se viene usato, e quindi il sistema SIS non può funzionare correttamente. Non farne uso.
- Le leve relative al cambio marcia devono essere fatte funzionare solamente quando la ruota della catena anteriore ruota.
- Usare una guaina che abbia ancora un po' di lunghezza di riserva anche quando il manubrio viene girato completamente in entrambe le direzioni. Inoltre, controllare che la leva del cambio non tocchi il telaio della bicicletta quando il manubrio viene girato completamente.
- Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.
- Per qualsiasi domanda attinente i metodi di installazione, regolazione, manutenzione o funzionamento, vogliate contattare un rivenditore professionale di biciclette.


Installazione della leva

Coppia di bloccaggio :
2.5 Nm {25 kgfcm}

< Anteriore >



< Posteriorer >



Istruzioni per l'assistenza tecnica

SI-6DE0B

SL-A050

Leva del cambio

Per ottenere le migliori prestazioni vi raccomandiamo di usare la seguente combinazione.

Leva del cambio	SL-A050
Guaina	SIS
Deragliatore anteriore	FD-A050
Ruota di catena anteriore	FC-A050
Gruppo movimento della forcella inferiore	BB-UN25
Deragliatore posteriore	RD-A050
Ruota libera multipla	MF-HG37
Catena	CN-HG50


Dati tecnici

SL-A050	Anteriore	Frizione
	Posteriorer	SIS 7 velocità

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso.
(Italian)

Esecuzione cambio corona

< Anteriore >



< Posteriorer >

