

# ドライバー取得手順

※本作業は管理者権限のあるユーザーで実施する必要があります。


## SM-PCE02のドライバーをインストールする

### 1 デバイスの状態を確認する

「スタート」をクリックし、アプリの一覧を表示します。

アプリの一覧から「コントロールパネル」をクリックします。


※見つからない場合は「windowsシステムツール」にあります。




「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



「デバイスとプリンター」の「デバイスマネージャー」をクリックします。




「デバイスマネージャー」が表示されます。



SM-PCE02を接続します。

ドライバーがインストールされていない場合、「ほかのデバイス」の欄に「SHIMANO SM-PCE02」または「USB Serial Port」と表示されます。ポート番号が表示されることもあります。




## 2 ドライバーをダウンロードする。

必要なドライバーをダウンロードしてください。

SM-PCE02
Windows7 (32bit)
Windows7 (64bit)
Windows8 (32bit)
Windows8 (64bit)
Windows8.1 (32bit)
Windows8.1 (64bit)
Windows10 (32bit)
Windows10 (64bit)


### 3 ドライバーをインストールする。

ダウンロードしたドライバーのフォルダを解凍します。




解凍したフォルダ内の「ftdibus\_32\_usbinst.exe」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

クリックするとドライバーのインストールが実施されます。



下図のようなメッセージが表示された場合は「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

※表示されない場合もあります。




しばらくするとインストールが完了します。

同様に「ftdiport\_32\_usbinst.exe」も右クリックし、「管理者として実行」をクリックしてインストールを実行してください。

完了のメッセージはありませんので、「デバイスマネージャー」で確認します。

※デバイスマネージャーの表示方法は1をご覧ください。

「デバイスマネージャー」のポート(COMとLPT)に「SM-PCE02(ポート番号)」が表示されていれば完了です。



以上でドライバーのインストールは終了です。


# SM-PCE1またはSM-BCR2のドライバーをインストールする

## 1 デバイスの状態を確認する

「スタート」をクリックし、アプリの一覧を表示します。

アプリの一覧から「コントロールパネル」をクリックします。


※見つからない場合は「windowsシステムツール」にあります。




「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



「デバイスとプリンター」の「デバイスマネージャー」をクリックします。




「デバイスマネージャー」が表示されます。



SM-PCE1を接続します。

ドライバーがインストールされていない場合、「ほかのデバイス」の欄に「SHIMANO SM-PCE1」または「USB Serial Port」と表示されます。ポート番号が表示されることもあります。



## 2 ドライバーをダウンロードする。


必要なドライバーをダウンロードしてください。

SM-PCE1	SM-BCR2
Windows7 (32bit)	Windows7 (32bit)
Windows7 (64bit)	Windows7 (64bit)
Windows8 (32bit)	Windows8 (32bit)
Windows8 (64bit)	Windows8 (64bit)
Windows8.1 (32bit)	Windows8.1 (32bit)
Windows8.1 (64bit)	Windows8.1 (64bit)
Windows10 (32bit)	Windows10 (32bit)
Windows10 (64bit)	Windows10 (64bit)




### 3 ドライバーをインストールする。

ダウンロードしたドライバーのフォルダを解凍します。




解凍したフォルダ内の「usbinst.exe」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。クリックするとドライバーのインストールが実行されます。



下図のようなメッセージが表示された場合は「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

※表示されない場合もあります。




しばらくするとインストールが完了します。

完了のメッセージはありませんので、「デバイスマネージャー」で確認します。

※デバイスマネージャーの表示方法は1をご覧ください。

「デバイスマネージャー」のポート(COMとLPT)に「SM-PCE1(ポート番号)」が表示されていれば完了です。



以上でドライバーのインストールは終了です。