

**■ Ważne informacje dotyczące montażu lewego ramienia mechanizmu korbowego HOLLOWTECH II**

**■ Svarbi informacija apie HOLLOWTECH II kairiojo švaistiklio peties montavimą**

**⚠ OSTRZEŻENIE**

(Polish)

- Dwie śruby mocujące lewego ramienia mechanizmu korbowego powinny być dokręcane na przemian i stopniowo; nie należy dokręcać każdej ze śrub całkowicie i jednorazowo. Użyć klucza dynamometrycznego do sprawdzenia, czy końcowy moment dokręcania mieści się w zakresie od 12 do 14 Nm. Następnie, po przejechaniu około 100 km, za pomocą klucza dynamometrycznego sprawdzić momenty dokręcenia.
- Ważne jest również okresowe sprawdzanie momentów dokręcania. Jeżeli momenty dokręcania są zbyt małe lub jeżeli śruby mocujące nie były dokręcone stopniowo i na przemian, lewe ramię mechanizmu korbowego może spaść, powodując utratę kontroli i wywrócenie roweru.

\* Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:  
<http://si.shimano.com>

Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

**■ Svarīga informācija par HOLLOWTECH II kreisā klaņa uzstādīšanu**

**■ Vajalik teave HOLLOWTECH II vasaku vändaõla paigaldamiseks**

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

(Latvian)

- Divām kreisā klaņa montāžas skrūvēm jātiekt pievilktaām pakāpeniski un pārmaiņus, nevis uzreiz un vienā piegājienā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu, lai pārbaudītu, vai pievilkšanas griezes moments ir 12 - 14 N·m robežās. Pēc apmēram 100 km nobraukšanas vēlreiz pārbaudiet pievilkšanas griezes momentus ar dinamometriskās atslēgas palīdzību.
- Noteikti laiku pa laikam pārbaudiet pievilkšanas griezes momentus.
- Ja pievilkšanas griezes momentu vērtības ir pārāk mazas vai montāžas skrūves nav pakāpeniski un pārmaiņus pievilktaas, kreisais klanis var nokrist un velosipēdists braukšanas laikā var zaudēt kontroli un nokrist no velosipēda.

\* Apkalpošanas instrukcijas citās valodās ir pieejamas vietnē:  
<http://si.shimano.com>

Lūdzu, atcerieties: specifikācija var tikt mainīta un uzlabota bez iepriekšēja brīdinājuma.

**⚠ ISPĒJIMAS**

(Lithuanian)

- Du kairiojo švaistiklio peties varžtai turi būti veržiami pakaitomis ir palaipsniui, o ne vieną varžtą užveržti iki galo, po to kitą. Naudokite sukimo momento veržliaraktį patikrinti, kad galutinis tvirtinimo sukimo momentas būtų 12 - 14 N·m ribose. Be to, nuvažiavus apie 100 km (60 mylių), sukimo momento veržliarakčiu būtina pakartotinai patikrinti priveržimo stiprumą.

Taip pat svarbu reguliarai tikrinti priveržimo stiprumą.

Jei priveržta per silpnai, ar jei varžtai veržiami ne pakaitomis, kairysis švaistiklio petys važiuojant gali nukristi. Dėl to dviratininkas gali prarasti pusiausvyrą ir nukristi nuo dviračio.

\* Aptarnavimo instrukcijas kitomis kalbomis rasite interneto adresu:  
<http://si.shimano.com>

Pastaba: specifikacijos gali būti atnaujintos be papildomo pranešimo.

**⚠ HOIATUS**

(Estonian)

- Vasaku vända paigalduspolte tuleks ühe kaupa korraga kinnitamise asemel kinnitada vaheldumisi sammhaaval. Kasuta momendimõõtevõtit, et kontrollida, kas lõplikud kinnitusmomendid jäevad vahemikku 12 - 14 Nm. Veelgi enam, pärast ligi 100 km (60 milili) läbimist kasuta uesti momendimõõtevõtit, et kontrollida kinnituste tugevust. Samuti on vajalik periodiline kinnituste kontrollimine.
- Kui kinnitused on liiga nõrgad või kui paigalduspolte pole kinnitatud vaheldumisi sammhaaval, võib vasak vänt sõitmise ajal lahti tulla ning põhjustada kontrolli kadumist ja kukkumist.

\* Teistes keeltes olevad hooldusjuhendid on saadaval veebilehel:

<http://si.shimano.com>

Pane tähele: spetsifikatsioonid võivad arenduse jooksul ilma ette teatamata muutuda.